

# Report Check up valutazione sicurezza del lavoro

Indicazioni operative da applicare alle aziende analizzate

**Azienda**

**Macchine 4 spa**

**Settore**

Organizzazione della prevenzione

**Aspetto carente**

**Formazione e informazione lavoratori**

**Azione da intraprendere**

Occorre fornire ai lavoratori la formazione e l'informazione di tipo specifico sui rischi legati alla saldatura

**Settore**

Saldatura

**Aspetto carente**

**Bombole a gas**

**Azione da intraprendere**

Occorre verificare che le bombole contenenti i gas per la saldatura siano provviste di sistemi atti ad impedirne la caduta (carrelli o catenelle fissate al muro)

**Azienda**

**Meccano srl**

**Settore**

Organizzazione della prevenzione

**Aspetto carente**

**Designazione RSPP**

**Azione da intraprendere**

Occorre designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Nelle aziende con meno di 10 dipendenti tale incarico può essere assunto dal datore di lavoro previa corso di 16 ore.

**Aspetto carente**

**Designazione addetti antincendio**

**Azione da intraprendere**

Occorre designare e formare (corso + attestato) gli addetti Antincendio ed evacuazione rapida

**Aspetto carente**

**Designazione addetti primo soccorso**

**Azione da intraprendere**

Occorre designare e formare (corso + attestato) gli addetti al Primo soccorso

**Aspetto carente**

**Nomina del Medico competente**

**Azione da intraprendere**

Nel caso sia necessario occorre nominare il Medico Competente

**Settore**

Macchine e attrezzature

**Aspetto carente**

**Marcatura ce**

**Azione da intraprendere**

Occorre verificare la marcatura ce delle macchine e degli impianti, e la presenza della dichiarazione di conformità e del manuale d'uso.

**Aspetto carente**

**Macchine che generano polvere, fumi e vapori**

**Azione da intraprendere**

Verificare che le macchine che generano polveri, fumi e/o vapori siano collegate ad un impianto di aspirazione

-



i