
Valutazione dei rischi da interferenze

Azienda/Lavoratore autonomo	Rossi srl
Oggetto	Ristrutturazione area uffici
Inizio lavori	1-6-2008
Fine lavori	31-7-2008
Responsabile	Lino Patruno
Numero di persone impiegate	1
Area interessata	Uffici localizzati in via del Piave, 32
Rischi presenti	Rischi dovuti alla presenza di materiale infiammabile
Misure di sicurezza	Segnalazione del rischio infiammabile con cartellonistica, deposito del materiale infiammabile in stanza dotata di porta antincendio, dotazione di un estintore supplementare
Attrezzature utilizzate	Estintore
Sostanze chimiche impiegate	
Materiali impiegati	
Misure preventive e protettive	Evitare utilizzo di apparecchiature a fiamma libera
DPI utilizzati	Guanti, scarpe, occhiali tutti a norma e con marchio CE
Interferenze sovrapposizioni	

Livello di rischio	Misure da adottare	Note e osservazioni
--------------------	--------------------	---------------------

Medio

informazione e formazione dei lavoratori,
evitare fiamme libere